

ST.-NICOLAI-KIRCHE TREBRA



Vorzustand



Dach während der Sanierung



Zustand nach Dachsanierung



Sparrenfusspunkt vor und nach der Sanierung

Die um 1700 unter Verwendung älterer Bausubstanz erbaute evangelische Pfarrkirche St. Nicolai in Trebra ist eine barocke Saalkirche mit hohem Westturm. Prägend ist der oktagonale Turmhelm mit 4 Nebenhelmen auf den Turmecken.

Undichte Dachdeckungen und fehlende Unterhaltsmaßnahmen führten zu Durchfeuchtungen der Mauerkrone, nachfolgender Rißbildung und Putzabplatzungen.

In einem 1. Bauabschnitt wurde die Dachkonstruktion repariert, das Kirchenschiff neu gedeckt und die Mauerkrone gesichert. Eine Besonderheit stellt dabei die Verwendung des nach historischer Rezeptur gemischten ortstypischen Gipsmauermörtels dar.

Weiterführende Sanierungsmaßnahmen sollen folgen.

Bauherr: Evangelische
Kirchgemeinde Trebra
Erbaut: um 1700
Dachsanierung Kirchenschiff: 2005